

# Glanz 1K Base coat

## 1K Базовая эмаль

### Описание:

Glanz 1K Base coat – однокомпонентная базовая краска, разработанная на основе модифицированных акриловых сополимеров, для двухслойной системы окрашивания Glanz. Применяется в так называемых эффектных красках: «металликах» и «перламутрах». После нанесения сверху прозрачного лака получается блестящее, стойкое к атмосферным воздействиям, прочное лакокрасочное покрытие.

### Материалы:

Glanz 1K Base coat	1K Базовая эмаль
Glanz WL1008	Растворитель универсальный
Glanz WL401	Обезжириватель
Glanz Clear coat	Прозрачный лак

### Свойства:

Обеспечивает превосходную адгезию, высокое качество и безупречный внешний вид окрашенной поверхности.

Обладает сильной укрывистостью удобством и экономичностью в работе.

Базовая эмаль разработана для качественного полного или поддетального ремонта лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.








### Подложки:

Стойкое заводское покрытие (в случае необходимости изолировать наполнителем).

Хорошо просушенное и отшлифованное ремонтное покрытие.

Загрунтованные, просушенные и отшлифованные поверхности.

## Подготовка продукта:

	<b>Пропорции смешивания по объему</b>	Glanz 1K Base coat Glanz WL1008	100 100 – 120	
	<b>Время жизни при 25° С</b>	Не ограничено		
	<b>Оборудование для распыления</b>	<b>Окрасочные пистолеты:</b> Верхняя подача Нижняя подача	<b>Диаметр сопла:</b> 1,2 - 1,5 мм 1,4 – 1,7 мм	
	<b>Давление распыления</b>	<b>Окрасочные пистолеты:</b> Верхняя подача Нижняя подача	3,0 – 5,0 бар 3,0 – 5,0 бар	
	<b>Слои нанесения</b>	2 – 3 слоя		
	<b>Выдержка при 25° С</b>	между слоями: 5 - 10 мин		
	<b>Выдержка окончательная 25° С</b>	До появления равномерной матовой поверхности		
	<b>Толщина слоя</b>	15 - 30 мк		

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими продуктами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.



### Подготовка поверхности:

1. Очистить поверхность с водой и мылом. Промыть и высушить.
2. Обезжирить средством для удаления силикона Glanz WL401. Протереть насухо чистой салфеткой.
3. Отремонтировать согласно повреждению.
4. Шлифовка поверхности:
  - сухая P600 – P800;
  - мокрая P800 – P1000.
5. Обезжирить средством для удаления силикона Glanz WL401.
6. Тщательно удалить с ремонтируемой поверхности чистым протирочным материалом остатки загрязнений, а затем аккуратно обработать от пыли специальной липкой салфеткой Task rag.

### Нанесение базовой эмали:

На хорошо подготовленную поверхность нанести 2 - 3 полных слоя с промежуточной выдержкой между ними 5 - 10 мин.

### Нанесение прозрачного лака:

Наносить прозрачный лак Glanz Clear coat следует только после того, как базовое покрытие станет полностью матовым.

### Примечания:

Перед применением выдержать материал при комнатной температуре.

Материалы:	Упаковка (литры):	Сроки хранения (лет):
Glanz 1K Base coat	1л	2
Glanz WL1008	1л, 5л	2
Glanz WL401	1л	2
Glanz Clear coat	1л, 5л	2

### Безопасность:

Обратитесь к спецификации по химической безопасности до использования. Соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке.